



HOSSZMETSZET M=1/500

A STADION TELJES LEFEDÉSÉT ADÓ PNEUMATIKUS HÉJELEMEK AZ EGYMÁS FELETT ÖSSZEFÚTÓ TETŐSZERKEZETEK KÖZÉ VANNAK BEHÚZVA, LEFEDÉSKOR A FESZÍTŐKÁBELEKEN VEZETVE KIHÚZVA, MAJD TÚLNYOMÁSSAL STABILIZÁLVA (STATIKAI MŰLEIRÁS), ÖSSZEZÁRVA A TETŐT